


EDER 3 Schritt Qualitätskontrollprozess



1. Schritt der Qualitätskontrolle - Eingehende Qualitätskontrolle

Überprüfung der Roh- und Komponentenmaterialien von Lieferanten bei der Ankunft, um sicherzustellen, dass Ihre Produktqualität nicht beeinträchtigt wird, unter anderem mit unserer Zwick Z10 TN ProLine-Prüfmaschine und einer Dokumentationsprüfung.

2. Schritt der Qualitätskontrolle - Qualitätskontrolle während des Prozesses

IPQC bezieht sich auf die Qualitätskontrolle während des Produktionsprozesses. Dies ist sehr wichtig, da wir das Problem frühzeitig erkennen und beheben können.

3. Schritt der Qualitätskontrolle - Ausgehende Qualitätssicherung

OQA ist die Prüfung der Produkte vor dem Versand. Dies ist ein entscheidender Schritt, um sicherzustellen, dass die Sendung fehlerfrei ist.

- Zuständige Abteilungen für die einzelnen Phasen :
- 1 und 2. Logistik + Verkauf + Qualitätskontrolle
 - 3 und 4. Qualitätskontrolle
 - 5. Qualitätskontrolle
 - 6 und 7. Produktion + Qualitätskontrolle
 - 8. Qualitätskontrolle
 - 9. Logistik